

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxd@nt-rt.ru || www.soudax.nt-rt.ru

Сварной источник переменного тока GAC



Линейка продукции GAC позволяет выполнять сварку или твердую пайку, требующие долгого времени прохождения разряда.

-

Благодаря 30 программам сварки и простому механизму программирования этот сварочный источник переменного тока высоконадежен и прост в эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

30 программ.

Программирование посредством экрана или клавиатуры.

10 этапов сварки («Стыковка деталей», 6 этапов прохождения тока, «Кузнечная сварка»).

Режим точечной, программной, мобильной или роликовой сварки.

Управление интенсивностью и ее регулировка.

Контроль интенсивности.

Управление электроклапаном.

Управление усилием (пропорциональный клапан или электромагнитная система).

Выносной экран или клавиатура с дистанционным управлением (дополнительно).

Оборудование готово к подключению к блоку автоматики через разъем SUBD 25 («Вызов программы», «Машина готова», «НОРМАЛЬНО/ПЛОХО» и т. д.).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GAC 3 CT	GAC 4 CT	GAC 20	GAC 20 CT
Входное напряжение	230 В	230 В	230—400 В	230 В — 400 В — 480 В
Входная частота	50—60 Гц	50—60 Гц	50—60 Гц	50—60 Гц
Входной ток	D16 А	D16 А	80 А — 80 А	80 А — 80 А — 63 А
Выходное напряжение	2,7 В — 3,3 В — 4,2 В — 4,8 В	4,9 В — 5,2 В — 6,5 В — 7,5 В	5,6 В — 5,8 В	6 В — 12 В — 12 В
Максимальный ток (в коротком замыкании)	2,5 кА — 3 кА — 3,5 кА — 4 кА	3,2 кА — 3,4 кА — 3,8 кА — 4,2 кА	15 кА — 17,8 кА	15 кА — 18,2 кА — 18,2 кА
Точность I	С шагом в 1 %	С шагом в 1 %	С шагом в 1 %	С шагом в 1 %
Размеры (мм)	480 × 415 × 310	480 × 415 × 310	495 × 445 × 390	495 × 445 × 390
Вес (кг)	40	53	96	96

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxd@nt-rt.ru || www.soudax.nt-rt.ru